





Società della Salute della Toscana Area Fiorentina Sud - Est Opera Pia L. e G. Vanni A.P.S.P. Comune di Impruneta

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "FATTORIA ALBERTI" DI VIA PAOLIERI 16/18/20 DI IMPRUNETA (FI), ONDE RENDERLO ADATTO AD OSPITARE IN 12 APPARTAMENTI DESTINATI ALLA RESIDENZIALITA' DI SOGGETTI ANZIANI

RESIDENZE PER ANZIANI - EX FATTORIA ALBERTI VIA PAOLIERI N. 16/18/20, IMPRUNETA (FI)

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA D.LGS. 50/2016

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ANDREA BIANCIARDI

RESPONSABILE TECNICO E DIRETTORE

Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni
VIA VANNI 23 - 50023 - IMPRUNETA (FI)

MAIL | TECNICO@OPERAPIAVANNI.IT

PROGETTISTI (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI):

ABP ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO

Arch. Alberto Becherini - Arch. Piera Bongiorni - Arch. Andrea Borghi VIA IPPOLITO PINDEMONTE 61 - 50124 - FIRENZE (FI) MAIL | ABPARCHITETTI@GMAIL.COM

COLLABORATORI:

DOTT. ARCH. FRANCESCO REGA DOTT. ARCH. ALESSANRO SORDI DOTT. ARCH. GIULIA VICIANI

GPA s.r.l.

VIA LEONE X, 3 - 50129 - FIRENZE (FI) MAIL | INFO@GPAPARTNERS.COM

GEOTECNO Consulenza e servizi geologici

VIA NINO BIXIO, 9 - 50131 - FIRENZE (FI) MAIL | GEOTECNO@GEOTECNO.NET



TITOLO		NOME FILE 102_Relazione storico artistica.doc			
RELAZIONE STORICO ARTISTICA		scala formato NA A4		PFTE_GEN_04_RSA	
REV.	DATA	MODIFICHE	REV.	DATA	MODIFICHE
02	20.03.2024				

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	DESCRIZIONE MORFOLOGICA DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO	2
	Edificio A	3
	Edificio B	4
	Edificio C	5
	Edificio D	5
	Edificio E	
	Annessi e tettoie	6
	Elementi decorativi	
3.	DESCRIZIONE STORICA DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO	7
4.	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	. 11
5.	CONCLUSIONI GENERALI	
6.	BIBLIOGRAFIA	. 12
7.	SITOGRAFIA	. 12
8.	ALLEGATI	. 12

1. PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di descrivere le principali caratteristiche del complesso architettonico denominato Fattoria Alberti, situato nel centro storico di Impruneta, in provincia di Firenze, lungo via Ferdinando Paolieri ai civici 16, 18, e 20.



Figura 1. Inquadramento satellitare - Complesso Fattoria Alberti

La Fattoria Alberti, attualmente proprietà dell'Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni, si compone di un nucleo di fabbricati raggruppati intorno ad alcuni spazi aperti che si affacciano verso valle, con accesso da via Ferdinando Paolieri.

Il complesso è costituito da 3 edifici principali con un'altezza massima fuori terra di due piani (individuati successivamente con le lettere A, B e C), oggetto nel tempo di numerose modifiche, e da una serie di fabbricati minori, con valenza di annessi e ricovero per animali o attrezzature da lavoro.

Il numero e la tipologia di edifici che costituiscono il complesso sono quelli tipici di un'architettura rurale minore.

2. DESCRIZIONE MORFOLOGICA DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO

A partire dal rilievo dello stato attuale, si possono individuare gli elementi che caratterizzano il complesso architettonico della Fattoria Alberti: esso è costituito da 5 edifici, tre principali e due secondari, suddivisi a loro volta in una serie di corpi di fabbrica con diversa altezza.

Gli edifici prospettano su una serie di spazi esterni, individuati nello schema grafico sottostante come *ingresso* – *belvedere* – *giardino rialzato* – *aia* – *uliveta*.

Lo spazio esterno presenta una serie di dislivelli raccordati principalmente da scalinate con gradini e terrazzamenti, in particolare per quanto riguarda lo spazio destinato agli ulivi. Inoltre, sono presenti una serie di costruzioni classificate come annessi agricoli e alcune tettoie metalliche di recente realizzazione.

L'intero complesso è inserito all'interno di un contesto paesaggistico di pregio, in quanto, affacciandosi direttamente sulla valle, gode di un'ottima esposizione e di una posizione panoramica rispetto al paesaggio collinare circostante. In generale, data l'impostazione planimetrica e funzionale dei fabbricati, è possibile collocare il complesso all'interno dell'architettura rurale toscana di tipo minore.

Dal punto di vista architettonico, tra gli elementi tipologici più rilevanti si evidenzia la presenza di volumetrie semplici, con murature intonacate esternamente, coperture a falda con struttura lignea ed elementi in laterizio, presenza di pochi elementi decorativi limitati ad alcune aperture (cornici in stucco dal disegno semplice, cornici dipinte) infissi e porte in legno.

Considerando il cattivo stato di conservazione del complesso, tali elementi sono visibili unicamente in porzioni limitate dei fabbricati tramite la lettura diretta.



Figura 2. Complesso architettonico ex Fattoria Alberti - individuazione edifici e spazi aperti

Edificio A




Figura 3. Edificio A - Suddivisione in corpi di fabbrica – da sinistra verso destra: piano terra e primo

L'edifico A si sviluppa lungo via Paolieri ed è composto da due volumetrie: una principale, con due livelli fuori terra e un piano interrato, e una secondaria, ad un piano.

Il fronte su via Paolieri presenta una scansione delle aperture regolare con accesso centrale al piano terra, una finestra al piano superiore e due coppie di finestre laterali. Il prospetto tergale, invece, presenta due accessi al piano terra affiancati: uno conduce al vano scale verso i locali interrati e l'altro al piano terreno. È presente un piano sottotetto, accessibile dalla scala interna.

Il secondo corpo di fabbrica presenta un unico piano fuori terra ed è accessibile sia da via Paolieri che dal cortile interno. Lungo il prospetto su via Paolieri troviamo tre aperture, due finestre e un portale con serranda

metallica che ha alterato – in parte – il prospetto originario, probabilmente composto da tre finestre uguali. Il prospetto di questo corpo di fabbrica è coronato da una balaustra con colonnine modanate in laterizio.

Il sistema di copertura dell'edificio è costituito da una copertura a mezzo padiglione per la volumetria principale, da una copertura a doppia falda per la volumetria minore. La componente strutturale è costituita da doppia orditura lignea (travi e travetti), pianelle in laterizio e manto costituito da tegole marsigliesi. Per quanto riguarda gli impalcati interni, in entrambi i corpi di fabbrica, la presenza di controsoffitti non consente di individuarne la tipologia costruttiva; data la presenza di pavimentazione in mattonelle tipo graniglia veneziana si può ipotizzare la presenza di un impalcato costituito da putrelle metalliche e pianelle in laterizio.

L'edificio, in linea con le caratteristiche costruttive dell'edilizia rurale toscana, presenta un prospetto finito ad intonaco, sui toni del giallo-ocra. Le aperture sono contraddistinte dalla presenza di una cornice in stucco rettangolare con una piccola modanatura. La sommità dei prospetti principali è caratterizzata anche dalla presenza di una cornice modanata con sezione a quarto di cerchio sia sul prospetto verso il belvedere tergale sia su via Paolieri.

Edificio B




Figura 4. Edificio B - Suddivisione in corpi di fabbrica – da sinistra verso destra: pianta piano terra e primo

L'edificio è costituito da due corpi di fabbrica: il primo è composto da un piccolo volume a un piano fuori terra (CF03); il secondo, si sviluppa su due piani fuori terra ed è suddiviso in due locali ad entrambi i piani (CF04). L'accesso agli ambienti del piano superiore avviene attraverso due scalinate: la prima si sviluppa sul prospetto est ed è costituita da una scala con parapetto in muratura. La seconda, collocata sul prospetto sud, si sviluppa lungo tutto il prospetto dell'edificio con una rampa con parapetto metallico.

Vista la differente composizione delle murature tra i due piani dell'edificio, pietrame e mattoni a piano terra e mattoni pieni al piano primo, si può ipotizzare che l'edificio sia stato oggetto di un intervento di sopraelevazione. Il CF03 si presenta come una costruzione semplice a pianta quadrata, con ingresso dal fronte verso la palazzina su via Paolieri e un'apertura finestrata con cornici e mensole lapidee. La muratura è costituita da laterizi pieni ad una testa, intonacata esternamente. La copertura, a falda singola inclinata, presenta una struttura portante costituita da travi e travetti in legno, pianelle in laterizio e manto di copertura in tegole marsigliesi. L'apertura di ingresso presenta una cornice modanata in stucco.

Il corpo di fabbrica CF04 si sviluppa su due piani non collegati tra loro internamente; è ipotizzabile che gli ambienti ai due piani avessero funzioni distinte. Ogni piano presenta due ambienti, comunicanti al piano terreno e divisi da un setto al piano primo. L'impalcato del piano primo è costituito da un solaio piano in legno costituito da travi e travetti con pianelle di cotto. Vista la differente natura delle murature ai due piani (misto pietrame e mattoni a piano terra, mattoni pieni al piano primo) si può ipotizzare che il piano primo sia frutto di una sopraelevazione.

Il CF04 presenta sistemi di copertura con struttura alla lombarda – orditura primaria costituita da terzere e orditura secondaria costituita da travetti – con struttura poggiante su setti murari lato monte e su capriata lignea con puntoni angolari per il semi-padiglione lato valle. La differenza nelle strutture di copertura è presente anche nella tipologia dei manti di copertura, in tegole marsigliesi per la copertura a semi-padiglione e in coppi ed embrici per la porzione a monte.

La copertura dell'ambiente a monte presenta un intervento di consolidamento di una delle terzere dell'orditura principale, la quale è stata affiancata ad una longarina metallica e connessa mediante ancoraggi metallici alla trave esistente. Si nota, inoltre, come la copertura della porzione a valle (semi padiglione con capriata) è stata

oggetto di intervento di sostituzione completa degli elementi strutturali e del manto di copertura in tempi relativamente recenti.

Edificio C



Figura 5. Edificio C - Suddivisione in corpi di fabbrica - da sinistra verso destra: piano terra e primo

L'edificio è costituito da 3 corpi di fabbrica:

- il CF05 con sviluppo lungo via Paolieri e affaccio sul giardino rialzato sul lato ovest e sugli spazi esterni sul lato est, presenta due piani fuori terra; il fabbricato era, probabilmente, adibito a deposito/magazzino/spazi di lavoro al piano terreno e alloggi al piano superiore. Due rampe di scale collegano il piano terra con il piano primo;
- Il CF06 costituito dalla porzione ad angolo confinante con l'edificio E, comunicante al piano terreno
 con il corpo di fabbrica CF05; è composto da due piani fuori terra e ospita all'interno della sua
 volumetria una scala che consente di accedere al corpo di fabbrica CF07, posto lungo via Paolieri ad
 una quota maggiore;
- Il corpo di fabbrica CF07 è costituito da un unico locale, che affaccia su via Paolieri direttamente accessibile da questa mediante un ampio portone in legno.

L'intero edificio presenta in gran parte impalcati con struttura tradizionale in legno – travi e travetti – pianelle in laterizio; gli ambienti sono dotati quasi tutti di controsoffitto piano, costituito da incannicciato con supporto ligneo, fatto salvo alcuni ambienti. Al piano terreno del CF05 e del CF06, sono presenti due ampi ambienti con voltine ribassate in laterizio e putrelle metalliche. Le pavimentazioni, sia al piano terra che al piano primo, sono costituite da elementi di cotto disposti a spina o a ricorsi paralleli, con elementi rettangolari.

Tutti gli ambienti al piano primo presentano controsoffitti in incannicciato con strutture lignee di supporto, le coperture a falde sono tutte realizzate a doppia orditura lignea, pianelle di cotto e manto di copertura in coppi ed embrici per quanto riguarda il CF05 e il CF07, mentre il CF06 presenta tegole marsigliesi. In generale le coperture dell'edificio C sono interessate da fenomeni di crollo diffusi, in particolare nei CF05 e CF07 che non interessano, tuttavia, gli impalcati di piano nonostante la permanenza delle macerie. La scatola muraria è costituita da murature di tipo misto in blocchi sbozzati di pietra con dimensione irregolare ed elementi in laterizio pieno. Le facciate, in origine intonacate, sono interessate da fenomeni estesi di distacco di uno o più strati di intonaco. Nelle porzioni ancora in opera si riconosce la pittura murale che richiama le cromie della casa colonica (giallo ocra) e sono rintracciabili alcuni elementi decorativi intorno alle aperture e sul coronamento del prospetto, costituite da elementi pittorici semplici (cornici tinteggiate).

Edificio D

L'edificio si configura come costruzione isolata, completamente distaccata dal resto dei fabbricati del complesso architettonico, collocato su un terreno in dislivello nella porzione a valle all'interno dell'uliveta. È costituito da tre corpi di fabbrica (CF09 – CF10 – CF11) non comunicanti tra loro, più un piccolo annesso agricolo.



Figura 6. Edificio D - Suddivisione in corpi di fabbrica

La costruzione non presenta caratteri di particolare nota; si tratta di un edificio a pianta rettangolare costituito da muratura portante di tipo misto in blocchi di pietra sbozzati e di differenti dimensioni e laterizi pieni nel CF09 e CF11, e una muratura in laterizi pieni per il CF10. Esternamente la muratura risultava intonacata, come dimostrano le porzioni visibili su alcuni prospetti. Le coperture sono costituite da tetti in legno con struttura alla lombarda (doppia orditura lignea), tavelle in laterizio e manto di copertura in tegole marsigliesi. Le coperture sono interessate da importanti fronti di crollo. Sull'architrave della porta di ingresso al corpo di fabbrica CF11 è presente un'inscrizione che riporta la data "1940 XVIII" possibile indicazione o della data di realizzazione del presente edificio o di un riferimento temporale dell'attività agricola all'interno del complesso.

Edificio E

È costituito da un blocco di ambienti in successione non comunicanti tra di loro destinati a depositi per attrezzature da lavoro o animali. L'edificio presenta un piano fuori terra, muratura intonacata costituita da tipologia mista blocchi lapidei ed elementi in laterizio, copertura a falde inclinate con doppia orditura lignea, pianelle in cotto e manto di copertura in tegole marsigliesi. Le coperture sono interessate da fronti di crollo molto estesi, con limitate porzioni di struttura ancora in opera.

Annessi e tettoie

Completano il complesso architettonico una serie di costruzioni in muratura e tettoie metalliche dislocate all'interno dell'area esterna di pertinenza. Come indicato nella planimetria sottostante possiamo individuare:

- Tettoia metallica prospiciente al fabbricato E
- Annesso in muratura edificio D
- Annesso porzione sottostante edificio B
- Annessi /ricovero animali giardino rialzato edificio C/CF07



Figura 7. Planimetria individuazione tettoie e annessi

Elementi decorativi

Gli unici elementi decorativi di rilievo che caratterizzano il fabbricato sono due targhe in laterizio collocate sulle facciate interne di due edifici del complesso. Attualmente, le due targhe della Fattoria Alberti sono state rimosse dalla Proprietà e custodite in luogo sicuro per proteggerle dal degrado e dal rischio dovuto allo stato di conservazione generale dell'area.

Sulla loggia del forno (edificio C) era posizionata la prima targa, un elemento in laterizio realizzato a bassorilievo. La targa è stata prodotta dall'antica Manifattura Ricceri: essa racchiude entro un ricco festone di pigne, concluso nella chiave dell'arco da una testa di cherubino alato, l'immagine del ritrovamento della Madonna dell'Impruneta secondo una delle tante varianti del modello quattrocentesco conservato nella basilica di Santa Maria. In basso, su una fascia con al centro la forma di uno stemma, è visibile l'iscrizione relativa al menzionato ritrovamento: "Ritrovamento dell'ass. ver / gine dell'impruneta". La targa è databile tra il XIX secolo e il XX secolo.

La seconda targa è collocata sul prospetto ovest dell'edificio B, al disopra dell'architrave di ingresso. Si tratta di una piccola targa in terracotta di forma rettangolare, la quale rappresenta una variante del miracoloso ritrovamento dell'immagine della Madonna dell'Impruneta. L'opera, come documenta l'iscrizione posta alla base, è stata prodotta dalla manifattura di Clemente Vantini: "Fece Clemente Vantini / questo e' il mistero di quando fu / trovata la madonna dell'Impruneta". La targa è databile ai primi decenni del XVIII secolo.



Figura 8 e 9. Edificio B - Targa su ingresso corpo di fabbrica CF03 - Edificio C - Targa in cotto su loggia forno

3. DESCRIZIONE STORICA DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO

Come esempio di edilizia rurale minore non esistono molte testimonianze a livello storico che ci consentano di datare con certezza il primo impianto della Fattoria Alberti.

L'analisi documentale della cartografia storica è stata condotta attraverso lo studio delle planimetrie catastali storiche e d'impianto, dalle Ortofoto dei Voli GAI (Gruppo Aereo Italiano), reperite sul portale SITA della Regione Toscana e dalle planimetrie dell'IGM reperite presso l'Archivio storico del Comune di Firenze. Il confronto tra le informazioni ottenute attraverso l'analisi delle fonti e la lettura diretta del manufatto, ci ha permesso di effettuare alcune considerazioni circa la qualificazione tipologica e morfologica degli elementi architettonici ancora in opera e una loro possibile datazione.

Appartiene al Catasto Generale Toscano la planimetria del territorio della comunità del Galluzzo nel quale viene rappresentato il territorio di Impruneta, Mezzo Monte e degli Uccellaroni. Nella mappa sono rappresentati i limiti delle particelle catastali in inchiostro nero o rosso, i confini con gli altri fogli, le Sezioni e Comunità confinanti sono in verde, rosso o viola, mentre il disegno dell'idrografia è eseguito in azzurro, la viabilità in ocra bordata da doppio tratto nero e gli insediamenti in rosso con i relativi annessi, aie o incolti anch'essi in ocra. La mappa presenta minime informazioni riguardanti soltanto la Comunità di appartenenza, la Sezione, il foglio, la scala e i numeri delle particelle catastali. Non vi sono rimandi né agli autori, né ai revisori né alla data di esecuzione, ma essendo parte di questa raccolta possiamo dire che le informazioni riportate sono riferibili ad un periodo successivo alla fondazione del Catasto stesso quindi post 1832-35. Dalla planimetria si evince molto bene il tracciato della via Paolieri da piazza Buondelmonti e si nota come l'area della Fattoria Alberti sia rappresentata come terreno agricolo e non edificato.



Figura 10. Catasto generale Toscano - Planimetria comunità di Impruneta, Mezzomonte e Uccellaroni

Una prima rappresentazione organica del complesso viene fornita dal foglio n.106 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare che rappresenta le levate in scala 1:10.000 del 1900-1904 con ridisegno del 1905 e aggiornamento al 1941. Nella presente carta sono visibili alcune volumetrie nell'area oggi occupata dalla Fattoria Alberi ma la scala di rappresentazione non consente una definizione precisa dei singoli edifici. Ad ogni modo la datazione degli edifici in aggregato potrebbe essere collocata tra la fine dell'Ottocento/inizio del Novecento e il 1941.




Figura 11. ACF - I.G.M. - F.º 106 della Carta d'Italia, II S.O., Impruneta" 1941 iscr.

Presso il Catasto Terreni della Provincia di Firenze è stata reperita la planimetria di impianto, pubblicazione datata circa 1°gennaio 1943, nella quale sono distintamente riconoscibili gli edifici A, B e C.



Figura 12. Catasto d'impianto terreni, Provincia di Firenze, 1943 – Planimetria impianto Impruneta foglio 42, part.63,64,65,66

Le planimetrie del *Piano di Ricostruzione del Comune di Impruneta* del 1946, redatto dall' Ing. Ferdinando Rossi e dall' Ing. Pietramellara, descrivono i danni subiti dagli edifici della Fattoria Alberti a seguito del bombardamento del centro storico avvenuto nel luglio del 1944, durante il secondo conflitto mondiale. Il Piano evidenzia come gli edifici del complesso della Fattoria Alberti già presenti nel 1944 risultassero, al termine del conflitto mondiale, fortemente danneggiati dai bombardamenti e in parte quasi completamente distrutti.




Figura 13. Piano di ricostruzione, 1946, Comune di Impruneta – Planimetria dimostrativa dello stato attuale

Il volo GAI del 1954 conferma quanto riportato nella planimetria dell'IGM; sono chiaramente rappresentati gli edifici A, B e C. Non appare chiara, a causa della scarsa definizione dell'immagine, la consistenza del secondo corpo di fabbrica (lato sud con affaccio su via Paolieri) appartenente all'edificio A, il quale sembrerebbe avere una consistenza diversa, ma risulta difficile avanzare ipotesi.



Figura 14. Immagini aree Regione Toscana - volo GAI 1954 - Impruneta

Una conformazione più simile all'attuale viene riportata nel volo del 1968, nel quale è possibile identificare chiaramente anche gli edifici D ed E.



Figura 15. Immagini aree Regione Toscana - volo GAI 1965 – Impruneta

È quindi possibile affermare che la costruzione del complesso possa essere collocata tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, sicuramente anteriore all'anno 1943 come indicato dalla planimetria del catasto terreni.

4. STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

A livello generale, dal punto di vista dello stato attuale di conservazione, l'intero complesso verte in uno stato di avanzato degrado, dovuto all'incuria e all'assenza di manutenzione degli edifici nel tempo. Le condizioni dei singoli edifici risultano differenti, in quanto, alcuni di questi sono stati utilizzati e oggetto di interventi in tempi abbastanza recenti come sede per attività cittadine (sede della Polizia Municipale e della Biblioteca Comunale nell'edificio A) o interessati da interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento (sostituzione integrale di porzione delle strutture di copertura dell'edificio B), rispetto allo stato di completo abbandono e degrado architettonico e strutturale dei fabbricati C-D-E. In molti casi, il recupero e la riqualificazione degli edifici hanno portato all'alterazione quasi totale delle caratteristiche architettoniche originarie e dei materiali. La maggior parte degli impalcati di piano e di copertura rimasti in opera presentano una struttura portante costituita da elementi lignei e, a causa dell'assenza delle coperture in alcune porzioni, sono soggetti al passaggio delle acque meteoriche e quindi alla marcescenza degli elementi, determinando la scarsa accessibilità di alcuni ambienti e l'instabilità degli impalcati stessi.

I solai con struttura in ferro e laterizi vertono in uno stato di conservazione migliore; tuttavia, l'assenza di continuità strutturale degli elementi di copertura e l'avanzato stato di deterioramento degli stessi concorrono alla definizione di uno stato di degrado diffuso anche nei solai caratterizzati da questa tipologia costruttiva. Si segnala la presenza di vegetazione incolta, sia sugli spazi aperti che sulle volumetrie, quale elemento di incremento e accelerazione del processo di degrado architettonico e strutturale.

Per quanto riguarda le strutture murarie, come già visto per gli impalcati, sono soggette alla presenza di acque meteoriche e al passaggio dell'umidità, compresi i fenomeni di risalita capillare per le strutture controterra e ad alcune manifestazioni di tipo fessurativo, dovute prevalentemente ad aspetti di natura statica della fabbrica. La natura disomogenea delle strutture murarie non garantisce un comportamento continuo della scatola muraria a causa della presenza di murature differenti e introduce anche alla problematica sullo stato di conservazione dei nodi tra murature e impalcati, dato l'avanzato stato di degrado e deterioramento strutturale a cui è soggetta la fabbrica e il sistema di connessione tra gli elementi.

5. CONCLUSIONI GENERALI

La scarsità delle informazioni reperibili circa il complesso della Fattoria Alberti confermano l'appartenenza dei fabbricati all'edilizia rurale toscana di tipo minore.

In merito ai caratteri storici e costruttivi, il complesso verte in un cattivo stato di conservazione dato dal degrado e dal deterioramento strutturale che caratterizza gli orizzontamenti e, in particolare, il sistema delle coperture. Tale stato di conservazione unitamente agli interventi pregressi subiti dagli edifici hanno contribuito alla perdita di alcune delle caratteristiche originarie dei fabbricati, alterando la loro composizione materica e morfologico-costruttiva.

In conclusione, sebbene il complesso sia inserito in un contesto di grande valore ambientale e paesaggistico, non presenta elementi di particolare valore architettonico.

6. BIBLIOGRAFIA

- Atti dell'Accademia dei Georgofili, Anno 2009, Serie VIII Vol.6, (185° dall'inizio), Tomo II, Firenze 2010, Edizioni Polistampa;
- B. Salotti, L'archivio postunitario del Comune di Impruneta, 2011, All'Insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo FI;
- Opera Pia Casa di Riposo "Leopoldo e Giovanni Vanni", Una istituzione imprunetina a favore degli anziani 1929-1990, Impruneta, Tip. Aradei, 1990.

7. SITOGRAFIA

- Regione Toscana SITA CARTOTECA https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html consultato in data 29.08.2023 per l'estrazione dei voi GAI 1954 e 1965;
- Regione Toscana CASTORE Catasto storico regionale http://www502.regione.toscana.it/castoreapp/consultato in data 30.08.2023 per l'estrazione delle planimetrie del Catasto Generale Toscano;
- Archivio storico degli strumenti urbanistici comunali Comune di Impruneta https://www.comune.impruneta.fi.it/it/page/piano-strutturale-1 consultato in data 29.08.2023 per l'analisi del materiale di indagine storica Archivio studi conoscitivi e degli elaborati del Piano Strutturale 2008 del Comune di Impruneta – ALLEGATO H indagine storica.

8. ALLEGATI

- EX FATTORIA ALBERTI: "SCHEDA PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DEL CAPOLUOGO VARIANTE AL PRG VIGENTE NEL CAPOLUOGO AI SENSI DEI COMMI 8-20, ART. 40, L.R. N. 5 / 95 (2005)"
- PIANOSTRUTTURALE COMUNE IMPRUNETA QC TABERNACOLI A Schede n.96-97

COMUNE DI IMPRUNETA


Provincia di Firenze


variante al PRG vigente nel capoluogo ai sensi dei comma 8-20, art. 40, L.R. n. 5 / 95


SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

TOPONIMO: Impruneta RIFERIMENTO CATASTALE: FOGLIO N. 42 PARTICELLA N. 293, 65

LOCALIZZAZIONE: Via Paolieri 16







catasto attuale s. 1: 2000

PRESENTE AL CATASTO LEOPOLDINO IN FORMA

catasto. Leopoldino s. 1: 2500

DISSIMILE

ZONE OM	OGENEE DI PIA	ANO	TESSUTI URBANI	
ZONE A		ZONE VA		
ZONE B		ZONE VP	STRUTTURE INSEDIATIVE DI ANTICO IMPIANTO (centro storico)	
ZONE C			CTPLITTLIPE INCEPLATIVE DI CUICCECCIVA FORMAZIONE	
ZONA D			STRUTTURE INSEDIATIVE DI SUCCESSIVA FORMAZIONE A TESSUTO COMPATTO (periferia consolidata)	

CORRISPONDENTE

ZONE E TESSUTI NON COMPATTI

NUMERO PIANI FUORI TERRA	DESCRIZIONE DELL' INTERNO
PIANI 1	
PIANI 2	CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI
PIANI 3	
PIANI 4 O PIU'	SCALA DI TIPO TRADIZIONALE CON IMPIANTO ORIGINALE
	SOLAI VOLTATI
LICO IN ATTO	SOLAI TRADIZIONALI IN LEGNO A VISTA
USO IN ATTO	SOFFITTI DIPINTI, DECORATI, STUCCATI
RESIDENZA CIVILE	PAVIMENTI IN MATERIALE TRADIZIONALE
PRODUTTIVO ARTIGIANALE	ALTRI ELEMENTI DI RILIEVO
PRODUTTIVO INDUSTRIALE	MODIFICHE E MANOMISSIONI DELL'IMPIANTO ODICINA
TURISTICO - RICETTIVO	러 MODIFICHE E MANOMISSIONI DELL' IMPIANTO ORIGINAI
RISTORATIVO	CAMBIAMENTO QUOTA IMPOSTA SOLAI
RICREATIVO - CULTURALE	CAMBIAMENTO DI GRAN PARTE DELLE TRAMEZZATURE
SCOLASTICO	CAMBIAMENTO DELLE SCALE
SPORTIVO	ACCORPAMENTO O SUDDIVISIONE DELL' UNITA'
SANITARIO	SOSTITUZIONE DELL' EDIFICIO ORIGINARIO
RELIGIOSO	
COMMERCIALE (piano terra)	DEGRADO IGIENICO
DIREZIONALE	
AMMINISTRATIVO	RESIDENZA IN PIANO INTERRATO E/O SEMINTERRATO
TECNOLOGICO	PRESENZA DI UMIDITA' PERMANENTE
INUTILIZZATO O IN ABBANDONO [CARENZA DOTAZIONE IMPIANTO IGIENICO
ALTRO	PRESENZA VANI SEPARATI DALL' UNITA'
	PRESENZA VANI CON ACCESSO SUBORDINATO
	PRESENZA VANI CON h INFERIORE A m 2,40
VINCOLI SOPRAORDINATI	CARENZA AEREAZIONE E SOLEGGIAMENTO
VINICOLO IDDOCEOLOCICO D. D. a. 2007/02	
VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. n. 3267/23 VINCOLO AI SENSI DEL D Lgs 490/99 titolo II (ex L 1497, 431/85)	DEGRADO FISICO
	-
VINCOLI AI SENSI DEL D Lgs 490/99 titolo I (ex L 1089/39) NOTIFICATO	ASSENZA DI DEGRADO
	CARENZA DI MANUTENZIONE
ASSIMILATO	PRESENZA DI LESIONI LEGGERE SULLE STRUTTURE
ALTRO	ot PRESENZA DI LESIONI GRAVI SULLE STRUTTURE





Prospetto di Via Paolieri

FOTO N.2

Prospetto di Via Paolieri da nord

FOTO N.3



Particolare del prospetto in stato di degrado

FOTO N.4

DESCRIZIONE DELL' ESTERNO

CARATTERI TIPOLOGICI E AMBIENTALI
IMPIANTO TIPOLOGICO PARTICOLARE:Complesso colonico
POSIZIONE OROGRAFICA DOMINANTE O RILEVANTE
PRESENZA DI GIARDINO
PRESENZA DI ORTO
SCALA ESTERNA DI IMPIANTO ORIGINALE
PRESENZA MANUFATTI STORICI O RURALI TRADIZIONALI \Box
PRESENZA PIANTUMAZIONI CARATTERISTICHE
COPERTURA A FALDA DI TIPO TRADIZIONALE
COLOMBAIA
GRONDA SPORGENTE IN MATERIALI TRADIZIONALI
INTONACI O MURATURA A VISTA DI TIPO TRADIZIONALE
SOTTOPASSO
INFISSI DI TIPO TRADIZIONALE
ELEMENTI DA CONSERVARE:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

TORRETTA CAMPANARIA, TORRETTA, LOGGIA	
CHIOSTRO	
CORNICI MARCAPIANO / DAVANZALE, ANGOLARI	
RIQUADRATURE DI APERTURE IN PIETRA	
BARBACANE, MERLATURE	
PORZIONI MURARIE AFFRESCATE	
DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA DI TIPO TRADIZIONALE	
ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	
LOGGIATI E/O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
BALAUSTRE,CANCELLATE O INFERRIATE DI INTERESSE	
SCALA ESTERNA A CARATTERE MONUMENTALE	

MODIFICHE E MANOMISSIONI ESTERNE

MODIFICHE E MANOMISSIONI ESTERNE	
AGGIUNTA DI SCALE ESTERNE	
AGGIUNTA DI CORPI CHIUSI IN AGGETTO	
AGGIUNTA DI CORPI CHIUSI NON IN AGGETTO	
AGGIUNTA DI TERRAZZINI / BALCONI IN AGGETTO	
AGGIUNTA DI TETTOIE E SIMILI	
COPERTURA RIALZATA RISPETTO ALLA QUOTA DEI SOI	_AI 🗌
MODIFICA DELLE APERTURE DELLE SUPERFICI MURAF	RIE
TAMPONAMENTO DELLE FORATURE	
SOSTITUZIONE MATERIALI ORIGINALI	
PRESENZA DI INSEGNE NON CONGRUE	
SOPRAELEVAZIONI	

DEGRADO FISICO

DEGRADO FISICO	
ASSENZA DI DEGRADO	
CARENZA DI MANUTENZIONE	
PRESENZA DI LESIONI LEGGERE SULLE STRUTTURE	
PRESENZA DI LESIONI GRAVI O CROLLI PARZIALI	
RUDERE	

CLASSIFICAZIONE DI VALORE	TIPI DI INTERVENTO AMMESSI
VALORE MONUMENTALE	a - MANUTENZIONE ORDINARIA
VALORE ARCHITETTONICO	b - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
NOTEVOLE VALORE AMBIENTALE	c - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
VALORE AMBIENTALE	d - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
RIDOTTO VALORE	e - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
DESTINAZIONI D' USO AMMESSE	NORMA
RESIDENZA CIVILE	
PRODUTTIVO ARTIGIANALE O INDUSTRIALE	
COMMERCIALE	E' ammissibile il risanamento conservativo "c3".
TURISTICO - RICETTIVO	
RISTORATIVO	Prescrizione particolari:
RICREATIVO - CULTURALE	- sono ammessi unicamente interventi di restauro e
SCOLASTICO	risanamento conservativo estesi agli edifici costituenti il
SPORTIVO	complesso, alle aie e alle opere esterne originarie fatta
SANITARIO	salva la conservazione integrale,mediante restauro "c2" di
RELIGIOSO	tutti i prospetti degli edifici;
DIREZIONALE	- sono ammessi locali interrati con copertura erbosa per
AMMINISTRATIVO	gli impianti, le centrali tecnologiche e i parcheggi
TECNOLOGICO	pertinenziali; - l'intervento è subordinato alla contestuale realizzazione
ALTRO : solo al piano terreno, vendita e mostra prodotti tipici	del parco agrario, di cui all'art. 26 bis delle N.T.A., per la
	porzione di proprietà del soggetto attuatore dell'intervento
	stesso, indicata sulla planimetria scala 1:500 della presente
NOTE	variante; il progetto della porzione di parco deve attenersi
	alle prescrizioni del citato art. 26 bis e alle indicazioni
L'edificio fa parte del complesso colonico detto	progettuali contenute nella planimetria;
"la fattoria" prevalentemente abbandonato e in stato di	- sono ammessi nella porzione di parco di cui al precedente alinea i parcheggi pertinenziali stabiliti dalla L. 122/89 e i
grave degrado.	parcheggi pubblici nella misura massima di un posto
Gli intonaci dei fronti esterni sono fortemente	macchina per ogni unità immobiliare (alloggio per residenza
degradati mentre all'interno i materiali tradizionali	permanente o alloggio turistico):
dei pavimenti e delle finiture sono stati rimossi e sostituiti	- mediante apposita convenzione saranno stabiliti le modalita
La gronda originaria dell'edificio è stata sostituita.	e i tempi di uso pubblico del parco e dei parcheggi;
	- nell'potesi in cui un ampliamento volumetrico sia
	oggettivamente indispensabile per la riconversione in destinazione turistico-ricettiva degli immobili e degli
	accessori afferenti l'unità oggetto di osservazione, si
	propone possa essere previsto in sede di stesura di apposito
	Piano di Recupero esteso a tutta l'area indicata dalla
	planimetria della variante, un ampliamento puntualmente
	motivato da un piano economico - finanziario che nel
	rispetto delle condizioni architettoniche - ambientali
	preesistenti dimostri l'effettiva indispensabilità volumetrica aggiuntiva per il corretto assetto delle funzioni necessarie
	allo svolgimento della nuova destinazione d'uso.
L	and stonginionic dona hadva addinazione a add.

COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

variante al PRG vigente nel capoluogo ai sensi dei comma 8-20, art. 40, L.R. n. 5 / 95


SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

TOPONIMO: Impruneta RIFERIMENTO CATASTALE : FOGLIO N. 42 PARTICELLA N. 63

LOCALIZZAZIONE: Via Paolieri 20-22







catasto attuale s. 1: 2000

catasto. Leopoldino s. 1: 2500

PRESENTE AL CATASTO LEOPOLDINO IN FORMA	CORRISPONDENTE	_
ZONE OMOGENEE DI PIANO	TESSUTI URBANI	 ٦

ZONE OM	OGENEE DI PI	ANO	TE
ZONE A		ZONE VA	
ZONE B		ZONE VP	STF
ZONE C			СТГ
ZONA D			STF A TI
ZONE E			
ZONE F			TES

STRUTTURE INSEDIATIVE DI ANTICO IMPIANTO (centro storico)	

RUTTURE INSEDIATIVE DI SUCCESSIVA FORMAZIONE ESSUTO COMPATTO (periferia consolidata)

SSUTI NON COMPATTI

NUMERO PIANI FUORI TERRA		DESCRIZIONE DELL' INTERNO	
PIANI 1			
PIANI 2		CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI	
PIANI 3		COALA DI TIDO TRADIZIONALE CON IMPIANTO ODIOINALE	
PIANI 4 O PIU'		SCALA DI TIPO TRADIZIONALE CON IMPIANTO ORIGINALE	- H
		SOLAI TRADIZIONALINI FONO AVIGTA	$- \vdash$
LICO IN ATTO		SOLAI TRADIZIONALI IN LEGNO A VISTA	_ H
USO IN ATTO		SOFFITTI DIPINTI, DECORATI, STUCCATI	
RESIDENZA CIVILE	$\overline{\Box}$	PAVIMENTI IN MATERIALE TRADIZIONALE	
PRODUTTIVO ARTIGIANALE	Ħ	ALTRI ELEMENTI DI RILIEVO	
PRODUTTIVO INDUSTRIALE	\exists		
TURISTICO - RICETTIVO	$\overline{\Box}$	MODIFICHE E MANOMISSIONI DELL' IMPIANTO ORIGII	INALE
RISTORATIVO	Ħ	CAMBIAMENTO QUOTA IMPOSTA SOLAI	$\overline{\Box}$
RICREATIVO - CULTURALE		CAMBIAMENTO DI GRAN PARTE DELLE TRAMEZZATURE	一一
SCOLASTICO		CAMBIAMENTO DELLE SCALE	
SPORTIVO		ACCORPAMENTO O SUDDIVISIONE DELL' UNITA'	
SANITARIO		SOSTITUZIONE DELL' EDIFICIO ORIGINARIO	
RELIGIOSO			
COMMERCIALE (piano terra)		DEGRADO IGIENICO	
DIREZIONALE			
AMMINISTRATIVO		RESIDENZA IN PIANO INTERRATO E/O SEMINTERRATO	
TECNOLOGICO		PRESENZA DI UMIDITA' PERMANENTE	
INUTILIZZATO O IN ABBANDONO		CARENZA DOTAZIONE IMPIANTO IGIENICO	
ALTRO	$\overline{\Box}$	PRESENZA VANI SEPARATI DALL' UNITA'	
ALINO		PRESENZA VANI CON ACCESSO SUBORDINATO	
		PRESENZA VANI CON h INFERIORE A m 2,40	
VINCOLI SOPRAORDINATI		CARENZA AEREAZIONE E SOLEGGIAMENTO	
VINICOLO IDDOCEOLOGICO D.D 2207/02	\exists		
VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. n. 3267/23 VINCOLO AI SENSI DEL D Lgs 490/99 titolo II (ex L 1497, 431/85)	귀	DEGRADO FISICO	
VINCOLI AI SENSI DEL D Lgs 490/99 titolo I (ex L 1089/39)	귀	ASSENTA DI DECRADO	
NOTIFICATO	퓜	ASSENZA DI DEGRADO CARENZA DI MANUTENZIONE	$- \vdash$
ASSIMILATO	귀		
ALTRO	귀	PRESENZA DI LESIONI LEGGERE SULLE STRUTTURE	片
ALINO	\Box	PRESENZA DI LESIONI GRAVI SULLE STRUTTURE	



I prospetti a valle del complesso colonico

Vialetto di accesso da Via Paolieri

FOTO N.2



Prospetto su Via Paolieri

FOTO N.3



Prospetto su Via Paolieri

FOTO N.4

DESCRIZIONE DELL' ESTERNO

CARATTERI TIPOLOGICI E AMBIENTALI		
IMPIANTO TIPOLOGICO PARTICOLARE:Complesso colonico		
POSIZIONE OROGRAFICA DOMINANTE O RILEVANTE		
PRESENZA DI GIARDINO		
PRESENZA DI ORTO		
SCALA ESTERNA DI IMPIANTO ORIGINALE		
PRESENZA MANUFATTI STORICI O RURALI TRADIZIONALI		
PRESENZA PIANTUMAZIONI CARATTERISTICHE		
COPERTURA A FALDA DI TIPO TRADIZIONALE		
COLOMBAIA		
GRONDA SPORGENTE IN MATERIALI TRADIZIONALI		
INTONACI O MURATURA A VISTA DI TIPO TRADIZIONALE		
SOTTOPASSO		
INFISSI DI TIPO TRADIZIONALE		
ELEMENTI DA CONSERVARE:		

CARATTERT ARCHITETTONICIE DECORATIVI
TORRETTA CAMPANARIA, TORRETTA, LOGGIA
CHIOSTRO

CORNICI MARCAPIANO / DAVANZALE, ANGOLARI
RIQUADRATURE DI APERTURE IN PIETRA

BARBACANE, MERLATURE

PORZIONI MURARIE AFFRESCATE

DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA DI TIPO TRADIZIONALE

ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO: tabernacolo

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

LOGGIATI E/O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE

BALAUSTRE,CANCELLATE O INFERRIATE DI INTERESSE SCALA ESTERNA A CARATTERE MONUMENTALE

MODIFICHE E MANOMISSIONI ESTERNE

AGGIUNTA DI SCALE ESTERNE	
AGGIUNTA DI CORPI CHIUSI IN AGGETTO	
AGGIUNTA DI CORPI CHIUSI NON IN AGGETTO	
AGGIUNTA DI TERRAZZINI / BALCONI IN AGGETTO	
AGGIUNTA DI TETTOIE E SIMILI	
COPERTURA RIALZATA RISPETTO ALLA QUOTA DEI SOLA	I 🗌
MODIFICA DELLE APERTURE DELLE SUPERFICI MURARIE	=
TAMPONAMENTO DELLE FORATURE	
SOSTITUZIONE MATERIALI ORIGINALI	
PRESENZA DI INSEGNE NON CONGRUE	
SOPRAELEVAZIONI	

DEGRADO FISICO

ASSENZA DI DEGRADO	
CARENZA DI MANUTENZIONE	
PRESENZA DI LESIONI LEGGERE SULLE STRUTTURE	

PRESENZA DI LESIONI GRAVI O CROLLI PARZIALI

RUDERE

CLASSIFICAZIONE DI VALORE	TIPI DI INTERVENTO AMMESSI
VALORE MONUMENTALE	a - MANUTENZIONE ORDINARIA
VALORE ARCHITETTONICO	b - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
NOTEVOLE VALORE AMBIENTALE	c - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
VALORE AMBIENTALE	d - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
RIDOTTO VALORE	e - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
DESTINAZIONI D' USO AMMESSE	NORMA
RESIDENZA CIVILE	
PRODUTTIVO ARTIGIANALE O INDUSTRIALE	E' ammissibile il risanamento conservativo " c3 ".
COMMERCIALE	E animissibile il risanamento conservativo C3.
TURISTICO - RICETTIVO	Prescrizione particolari:
RISTORATIVO	,
RICREATIVO - CULTURALE	- sono ammessi unicamente interventi di restauro e
SCOLASTICO	risanamento conservativo estesi agli edifici costituenti il
SPORTIVO	complesso, alle aie e alle opere esterne originarie fatta
SANITARIO	salva la conservazione integrale,mediante restauro "c2" di tutti i prospetti degli edifici;
RELIGIOSO	- sono ammessi locali interrati con copertura erbosa per
DIREZIONALE	gli impianti, le centrali tecnologiche e i parcheggi
AMMINISTRATIVO	pertinenziali;
TECNOLOGICO	- l'intervento è subordinato alla contestuale realizzazione
ALTRO : solo al piano terreno, vendita e mostra prodotti tipici	del parco agrario, di cui all'art. 26 bis delle N.T.A., per la
	porzione di proprietà del soggetto attuatore dell'intervento stesso, indicata sulla planimetria scala 1:500 della presente
	variante; il progetto della porzione di parco deve attenersi
NOTE	alle prescrizioni del citato art. 26 bis e alle indicazioni
	progettuali contenute nella planimetria;
Il complesso colonico, detto "la fattoria", è in stato di	- sono ammessi nella porzione di parco di cui al precedente
abbandono e presenta segni di grave degrado.	alinea i parcheggi pertinenziali stabiliti dalla L. 122/89 e i
Fanno parte del complesso l'edificio al n.20 di V. Paolieri, tre annessi e l'edificio al n.16 di V.Paolieri, schedato	parcheggi pubblici nella misura massima di un posto macchina per ogni unità immobiliare (alloggio per residenza
autonomamente con la scheda numero 33.	permanente o alloggio turistico);
I valori tipo-morfologici degli edifici del complesso	- mediante apposita convenzione saranno stabiliti le modalità
rurale,perfettamente conservati, offrono un'occasione	e i tempi di uso pubblico del parco e dei parcheggi;
importante per la riqualificazione dell'intera visuale	- nell'potesi in cui un ampliamento volumetrico sia
prospettica dalla campagna e dalla futura	oggettivamente indispensabile per la riconversione in
circonvallazione sugli edifici di Via Paolieri.	destinazione turistico-ricettiva degli immobili e degli
on oon value lone ough out of a via via via via via via via via via v	accessori afferenti l'unità oggetto di osservazione, si
	propone possa essere previsto in sede di stesura di apposito
	Piano di Recupero esteso a tutta l'area indicata dalla planimetria della variante, un ampliamento puntualmente
	motivato da un piano economico - finanziario che nel
	rispetto delle condizioni architettoniche - ambientali
	preesistenti dimostri l'effettiva indispensabilità volumetrica
	aggiuntiva per il corretto assetto delle funzioni necessarie
	allo svolgimento della nuova destinazione d'uso.





Stato di conservazione: mediocre

Elementi architettonici e decorativi: La piccola targa in terracotta, di forma rettangolare, rappresenta una ennesima variante del miracoloso ritrovamento dell'immagine della Madonna dell'Impruneta.

L'opera, come documenta l'iscrizione posta alla base, è uscita dalla manifattura di Clemente Vantini, attivo all'Imprunetta tra la fine del Seicento e l'inzio del Settecento.

FECE CLEMENTE VANTINI / QUESTO E' IL MISTERO DI QUANDO FU / TROVATA LA MADONNA DELL' IMPRUNETA.

Fonti bibliografiche:

La targa è citata in. La civiltà del cotto, 1980, scheda 3.32 p. 241.



Tipologia: Targa.

Ubicazione: Interno via Ferdinando Paolieri 18 – Impruneta.

Collocazione: Sul muro di un annesso agricolo. **Epoca di costruzione**: Primi decenni XVIII secolo.





Stato di conservazione: mediocre.

Elementi architettonici e decorativi: La targa a bassorilievo è collocata su una mensola di terracotta, impropriamente verniciata a simulare la pietra, posta sul muro di una casa colonica.

La targa, prodotta dall'antica Manifattura Ricceri, racchiude entro un ricco festone di pigne, concluso nella chiave dell'arco da una testa di cherubino alato, l'immagine del ritrovamento della Madonna dell'Impruneta secondo una delle tante varianti del modello quattrocentesco conservato nella basilica di Santa Maria.

In basso, su una fascia che con al centro la forma di uno stemma, è visibile l'iscrizione relativa al menzionato ritrovamento:

RITROVAMENTO DELL'ASS. VER / GINE DELL'IMPRUNETA.

Fonti bibliografiche:

La targa è documentata in *La civiltà del cotto*, 1980, scheda 3.33 v, p. 242.



Tipologia: Targa.

Ubicazione: Interno Via Ferdinando Paolieri 18 – Impruneta.

Collocazione: Sul muro di una casa colonica. **Epoca di costruzione:** XIX - XX secolo.